

QUADRO DE ESQUADRIAS

MUNICÍPIO: Lagoa Santa

DISTRITO: Sede

UF: MG

DATA:



FOLHA:

EDIFICAÇÃO: Capela Nossa Senhora do Rosário

ENDEREÇO: Rua Miguel A Salomão

Fevereiro/2021

01/03

IDENTIFICAÇÃO	CÔMODO	1A- Cômodo Lateral direito		4A- Cômodo Lateral esquerdo		3A- Capela-mor		3A- Capela-mor	
	DIMENSÕES	95,0x140,0/85,0 cm		94,0x140,0/85,0 cm		35,0x39,0/405,0 cm		35,0x39,0/405,0 cm	
CARACTERÍSTICAS	ENQUADRAMENTO	MATERIAL	Madeira	MATERIAL	Madeira e vidro	MATERIAL	Vidro	MATERIAL	Madeira e vidro
		TIPO	Maciça	TIPO	Maciça	TIPO	Maciça	TIPO	Maciça
		VERGA	Reta	VERGA	Reta	VERGA	Reta	VERGA	Reta
		TRATAMENTO	Reto	TRATAMENTO	Reto	TRATAMENTO	Reto	TRATAMENTO	Reto
		PINTURA	Esmalte sintético azul	PINTURA	Esmalte sintético azul	PINTURA	Esmalte sintético azul	PINTURA	Esmalte sintético azul
		EST. CONSERV.	Bom (giro emperrado)	EST. CONSERV.	Bom (giro emperrado)	EST. CONSERV.	Bom	EST. CONSERV.	Bom
	VEDAÇÃO	NÚMERO DE FOLHAS	01	NÚMERO DE FOLHAS	02	NÚMERO DE FOLHAS	02	NÚMERO DE FOLHAS	02
		TIPO	Giro	TIPO	Giro	TIPO	Giro	TIPO	Fixo
		MATERIAL	Madeira em chapa	MATERIAL	Madeira em chapa	MATERIAL	Madeira em chapa	MATERIAL	Madeira em chapa
		BANDEIRA	Fixa madeira	BANDEIRA	Fixa madeira	BANDEIRA	Fixa madeira	BANDEIRA	Fixa madeira
		TRATAMENTO	Geométrico	TRATAMENTO	Geométrico	TRATAMENTO	Geométrico	TRATAMENTO	Geométrico
		PINTURA	Esmalte sintético azul	PINTURA	Esmalte sintético azul	PINTURA	Esmalte sintético azul	PINTURA	Esmalte sintético azul
	FERRAGENS	EST. CONSERV.	Bom	EST. CONSERV.	Bom (apresenta esmaecimento)	EST. CONSERV.	Bom (apresenta esmaecimento)	EST. CONSERV.	Bom (apresenta esmaecimento)
		DOBRADIÇA	Ferro	DOBRADIÇA	Ferro	DOBRADIÇA	-	DOBRADIÇA	-
		FECHADURA	Madeira	FECHADURA	Madeira	FECHADURA	-	FECHADURA	-
		TRANCA	Ferro	TRANCA	Ferro	TRANCA	-	TRANCA	-
		PINTURA	Esmalte sintético azul	PINTURA	Esmalte sintético azul	PINTURA	-	PINTURA	-
		EST. CONSERV.	Bom (as ferragens devem ser verificadas)	EST. CONSERV.	Bom (as ferragens devem ser verificadas)	EST. CONSERV.	-	EST. CONSERV.	-

OBS:

RESPONSÁVEIS:

Patrícia Rodrigues Nunes

Isabela Cristina Gonçalves Lacerda

QUADRO DE ESQUADRIAS

MUNICÍPIO: Lagoa Santa

DISTRITO: Sede

UF: MG

DATA:

FOLHA:

EDIFICAÇÃO: Capela Nossa Senhora do Rosário

ENDEREÇO: Rua Miguel A Salomão

Fevereiro/2021

02/03

IDENTIFICAÇÃO		CÔMODO	7A- Coro		7A- Coro		7A- Coro		<div></div>				
		DIMENSÕES	90,0x160,0/376,0 cm		90,0x160,0/376,0 cm		90,0x160,0/376,0 cm						
CARACTERÍSTICAS		ENQUADRAMENTO			ENQUADRAMENTO			ENQUADRAMENTO					
		MATERIAL	Madeira e vidro		MATERIAL	Madeira e vidro		MATERIAL			Madeira e vidro		
		TIPO	Maciça		TIPO	Maciça		TIPO			Maciça		
		VERGA	Reta		VERGA	Reta		VERGA			Reta		
		TRATAMENTO	Reto		TRATAMENTO	Reto		TRATAMENTO			Reto		
		PINTURA	Esmalte sintético azul		PINTURA	Esmalte sintético azul		PINTURA			Esmalte sintético azul		
		EST. CONSERV.	Bom		EST. CONSERV.	Bom		EST. CONSERV.			Bom		
		VEDAÇÃO			NÚMERO DE FOLHAS	02		VEDAÇÃO			NÚMERO DE FOLHAS	02	
		VEDAÇÃO			TIPO	Abrir		VEDAÇÃO			TIPO	Abrir	
		FERRAGENS			MATERIAL	Madeira		FERRAGENS			MATERIAL	Madeira	
					BANDEIRA	Fixa madeira					BANDEIRA	Fixa madeira	
					TRATAMENTO	Geométrico					TRATAMENTO	Geométrico	
					PINTURA	Esmalte sintético azul					PINTURA	Esmalte sintético azul	
					EST. CONSERV.	Bom					EST. CONSERV.	Bom	
					DOBRADIÇA	Ferro					DOBRADIÇA	Ferro	
					FECHADURA	Madeira					FECHADURA	Madeira	
					TRANCA	Ferro					TRANCA	Ferro	
		FERRAGENS			PINTURA	Esmalte sintético azul		FERRAGENS			PINTURA	Esmalte sintético azul	
EST. CONSERV.	Bom (as ferragens devem ser verificadas)			FERRAGENS		EST. CONSERV.	Bom (as ferragens devem ser verificadas)						
OBS:									RESPONSÁVEIS: Patrícia Rodrigues Nunes Isabela Cristina Gonçalves Lacerda				

# QUADRO DE ESQUADRIAS

MUNICÍPIO: Lagoa Santa  
EDIFICAÇÃO: Capela Nossa Senhora do Rosário

DISTRITO: Sede  
ENDEREÇO: Rua Miguel A Salomão

UF: MG

DATA:

Fevereiro/2021

FOLHA:

03/03

IDENTIFICAÇÃO		CÔMODO	7A- Coro		7A- Coro		7A- Coro		5A- Nave	
		DIMENSÕES	94,0x220 cm		71,0x210,0 cm		102,5x233,0 cm		201,3x297,0 cm	
CARACTERÍSTICAS		ENQUADRAMENTO			Madeira e vidro		Madeira e vidro		Madeira e vidro	
		TIPO	Maciça		Maciça		Maciça			
		VERGA	Reta		Reta		Reta			
		TRATAMENTO	Reto		Curvo		Curvo			
		PINTURA	Esmalte sintético azul		Esmalte sintético azul		Esmalte sintético azul			
		EST. CONSERV.	Bom (apresenta esmaecimento)		Bom (apresenta esmaecimento)		Bom (apresenta esmaecimento)			
		VEDAÇÃO		NÚMERO DE FOLHAS	01	02	02	02	02	
				TIPO	Giro	Giro	Giro	Giro	Giro	
				MATERIAL	Madeira em chapa	Madeira em chapa	Madeira em chapa	Madeira em chapa	Madeira em chapa	
				BANDEIRA	Fixa madeira	Fixa madeira	Fixa madeira	Fixa madeira	Fixa madeira	
				TRATAMENTO	Geométrico	Geométrico	Geométrico	Geométrico	Geométrico	
				PINTURA	Esmalte sintético azul	Esmalte sintético azul	Esmalte sintético azul	Esmalte sintético azul	Esmalte sintético azul	
		FERRAGENS		EST. CONSERV.	Bom	Bom (apresenta esmaecimento)	Bom (apresenta esmaecimento)	Bom (apresenta esmaecimento)	Bom (apresenta esmaecimento)	
				DOBRADIÇA	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	
				FECHADURA	Madeira	Madeira	Madeira	Madeira	Madeira	
				TRANCA	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	
				PINTURA	Esmalte sintético azul	Esmalte sintético azul	Esmalte sintético azul	Esmalte sintético azul	Esmalte sintético azul	
				EST. CONSERV.	Bom (as ferragens devem ser verificadas)	Bom (as ferragens devem ser verificadas)	Bom (as ferragens devem ser verificadas)	Bom (as ferragens devem ser verificadas)	Bom (as ferragens devem ser verificadas)	
OBS:									RESPONSÁVEIS: Patrícia Rodrigues Nunes Isabela Cristina Gonçalves Lacerda	