



Detalhe 01 – Perfil metálico

Perfil em aço ou alumínio a ser instalado ao lado das janelas dos banheiros




Detalhe 02 – Brise horizontal

Ver como referência Sistema Linear RB da empresa REFAX




Detalhe 03 – Brise vertical

Ver como referência Brise Linear LC100 da empresa REFAX




Detalhe 04 – Guarda corpo em vidro laminado

Guarda corpo em vidro laminado fixado na alvenaria com bottoms. Altura final do guarda corpo igual a 1,10 m em relação ao piso.





Detalhe 05 – fechamento solário





Detalhe 06 – Guarda corpo rampas

Guarda corpo em alvenaria, acabado em concreto polido, com corrimão metálico pintado. O corrimão será pintado na mesma cor do piso tátil, preferencialmente em amarelo.



Detalhe 08 – Guarda corpo escadas


Guarda corpo em estrutura metálica com fechamento lateral em tela galvanizada quadriculada, com abertura da malha de 40 mm, soldada na estrutura metálica. Corrimão metálico pintado. O corrimão e o guarda corpo serão pintados na mesma cor do piso tátil, preferencialmente em amarelo.



Detalhe 07 – Corrimão rampa acesso refeitório

Corrimão em estrutura metálica pintado.

O corrimão será pintado na mesma cor do piso tátil, preferencialmente em amarelo.



TÍTULO
PROJETO DE REFORMA DO HOTEL
PARA ESCOLA COM CRECHE

DETALHES DO PROJETO

PROJETO ARQUITETÔNICO HOTEL ESCOLA HEITOR VILLA LOBOS

ASSUNTO

LOCAL

CATEGORIA DA VILA

FASES 1 e 2

FASES E TRECHOS

MISTO

CATEGORIA DE USO

DETALHES

TRECHO 1

TRECHO EM PLANTA

INDICADA

ESCALA

OBSERVAÇÕES

AUTORES

SDU

Proprietário(a):
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO / SDU
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

VISTOS

FOLHA

11 / 12

RESPONSÁVEL TÉCNICO/DIRETOR DE OBRAS:
DIÓRGENES DE SOUZA BARBOSA
CREA: 147.846/D