

MAPEAMENTO DE DANOS
CAPELA N. S. DO ROSÁRIO - FACHADA FRONTAL

ESCALA 1:50



MAPEAMENTO DE DANOS
CAPELA N. S. DO ROSÁRIO - FACHADA LATERAL ESQUERDA

ESCALA 1:50



MAPEAMENTO DE DANOS
CAPELA N. S. DO ROSÁRIO - FACHADA LATERAL DIRETA

ESCALA 1:50



MAPEAMENTO DE DANOS
CAPELA N. S. DO ROSÁRIO - FACHADA POSTERIOR

ESCALA 1:50

ESPECIFICAÇÕES

LEGENDA DA PATOLOGIA - ESPECIFICAÇÕES NO LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E MEMORIAL DESCRITIVO

PATOLOGIA

- 01- VEGETAÇÃO NECESSITANDO DE CAPINA
- 02- MANCHAS D'ÁGUA (ÁGUA PLUVIAL)
- 03- PEÇA DE PEDRA LAGOA SANTA FALTANTE
- 04- DANOS PONTUAIS NO REBOCO
- 05- PRESENÇA DE UMIDADE
- 06- FALTA DO BEIRAL/GUARDA-PÓ/CACHORRO
- 07- MANCHAS DE POLUIÇÃO
- 08- MANCHAS AMARELAS
- 09- REBOCO ALTO
- 10- SUJIDADES NAS TELHAS
- 11- ATAQUE DE CUPIM NO ENGRADAMENTO
- 12- FISSURAS SUPERFICIAIS OU DESPRENDIMENTO DO REBOCA SOB A ESTRUTURA AUTÔNOMA
- 13- FISSURAS CRÍTICAS
- 14- CAIAÇÃO
- 15- SUJIDADES DIVERSAS
- 16- INTERVENÇÃO ELÉTRICA RECENTE
- 17- MADEIRA DETERIORADA
- 18- DANOS NAS PINTURAS ARTÍSTICAS
- 19- PRESENÇA DE ESCREMENTO DE CUPIM
- 20- DESPRENDIMENTO DA MADEIRA NO ALTAR
- 21- PISO DANIFICADO
- 22- PISO COM PEÇAS SOLTAS
- 23- PERDA DA CALAFETAÇÃO DO PISO
- 24- DESPRENDIMENTO DE PEÇA
- 25- PEÇA SOLTA
- 26- PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS
- 27- MASSA DE VIDRACEIRO INADEQUADA
- 28- JANELA/PORTA EMPENADA
- 29- CUPIM NO CRUZEIRO
- 30- PISO EM TERRA BATIDA. NECESSITA DE RECOMPOSIÇÃO.

NOTAS

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

2 - NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL

3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA

4 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO

5 - O PROJETO APRESENTADO É DE RESTAURO E NESTE APRESENTA SUGESTÕES ARQUITETÔNICAS QUE FORAM BASEADAS EM PESQUISAS DOCUMENTAIS E VISITAS TÉCNICAS. O PROJETO ARQUITETÔNICO DEVERÁ SER FEITO E NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA OPUS, POR HORA

REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	EXE	PRN	ICGL	02/2021

TIPOS DE EMISSÃO

ATP - ANTEPROJETO
BSC - BÁSICO
EXE - EXECUTIVO
APV - APROVADO
PCT - P/ CONSTRUÇÃO
ASB - "AS BUILT"
CNC - CANCELADO

ELABORAÇÃO:

OPUS PROJETOS

RUA ARAGUARI, Nº741, SALA 10 - BAIRRO PRETO
BELO HORIZONTE - MG
TEL.: (31) 3347-4405 // (31) 3347-7079 // (31) 98711-1920
EMAIL: opusprojetos@opusprojetos.com.br

REALIZAÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

RUA SÃO JOÃO, Nº 250 - BAIRRO CENTRO
LAGOA SANTA-MG - CEP.: 33400-000
TEL.: (73) 3868-1360

CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
LAGOA SANTA - MG

PROJETO DE RESTAURO

AUTORIA DO PROJETO:

ISABELA CRISTINA GONÇALVES LACERDA
CAU - A170973-9

CONTRATANTE DO PROJETO:

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

DATA: FEVEREIRO/2021

ESCALA: INDICADA

CÓDIGO: PRJ.RST

TÍTULO DOS DESENHOS:
MAPEAMENTO DE DANOS - FACHADA FRONTAL
MAPEAMENTO DE DANOS - FACHADA LATERAL ESQUERDA
MAPEAMENTO DE DANOS - FACHADA LATERAL DIREITA
MAPEAMENTO DE DANOS - FACHADA LATERAL POSTERIOR

PRANCHA: 09/16

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.

TÍTULO DOS DESENHOS:
PRJ.EXE-RST-LOS-CHR-0303-REV00

PROJETA - A1 ALONGADO
1189x840