



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Lagoa Santa\_MG**  
**COMDEC-**

**Relatório de Visita Técnica**

**24 de Novembro 2015**

**Requerente: Grupo Escola Amizade e Amor – GEAA – Casa Ar.Tito**

**Local: Passagem de nível (ponte) Condomínio Canto do Riacho**

**Rua Antônio Dias, Bairro Campinho/Palmital**

**Danos Aparentes**

- Presença de pontos de ruptura, com desagregação do concreto, armaduras expostas em processo de corrosão nas vigas de concreto armado que fazem a sustentação da ponte, bordas, esquerda e direita.
- Presença de aberturas em progressão nas alas de concreto de montante e jusante.
- Trincas superficiais na seção transversal e recalques superficiais bastantes significativos (abatimentos), craqueamento do revestimento asfáltico da superfície.
- Ponto critico de infiltrações de águas pluviais (borda direita), de jusante, sentido Palmital Campinho, já causando solapação do talude de sustentação das alas.

**A estrutura apresenta risco alto de queda, devido à ação direta das águas pluviais frontais á sua fundação e estrutura. Proceder interdição, isolamento do local, proibindo o trânsito de veículos de qualquer natureza.**

  
Mario Cândido Soares

Coordenador da Defesa Civil de Lagoa Santa

  
Engenheiro Civil

Walter Antonio Godói de Faria

CREA/47715/D-MG





