

ESTADO DE CONSERVAÇÃO EXTERIOR

ARQUITETURA CIVIL



MUNICÍPIO: LAGOA SANTA

DENOMINAÇÃO: Capela Nossa Senhora do Rosário

DISTRITO: Sede

ENDEREÇO: Rua Miguel A Salomão

UF: MG

DATA
FEV/2021

FOLHA
01/02

EXTERIOR

VEDAÇÃO																	ESCADAS				ÁREA LIVRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MURO EXTERNO ENTRADA, PÁTIO E JARDIM																	GRADIL		PORTÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

OBSERVAÇÃO:

LEGENDA

X - MATERIAL EXISTENTE/AVALIADO

ESTADO DE CONSERV. PERC. DETER.

	BOM	0 A 25%
	REGULAR	26 A 50%
	RUIM	51 A 75%
	PÉSSIMO	76 A 100%

F1 - FACHADA PRINCIPAL
F2 - FACHADA POSTERIOR
F3 - FACHADA LATERAL ESQUERDA
F4 - FACHADA LATERAL DIREITA

OBSERVAÇÃO: Não tivemos acesso ao depósito.

INST. ELÉTRICA

LUZ PÚBLICA

LUZ PRÉDIO

ENTRADA PADRÃO

REDE ELÉTRICA	EMBTUIDA
	APARENTE

QUADRO DISTRIB.

CHAVE FRACA

INST. ALARME

INST. TELEFÔNICA

INST. HIDRÁULICA

ÁGUA **	REDE PÚBLICA
	CISTERNA
	CAIXA D'ÁGUA
	BOMBA

ESGOTO	REDE PÚBLICA
	FOSSA ABSORV.
	FOSSA SÉPTICA

OBSERVAÇÃO:

RESPONSÁVEL: Patricia Nunes e Isabela Lacerda