



ESPECIFICAÇÕES

LEGENDA DA PATOLOGIA - ESPECIFICAÇÕES NO LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E MEMORIAL DESCRITIVO

PATOLOGIA DA EDIFICAÇÃO

01- VEGETAÇÃO NECESSITANDO DE CAPINA

02- MANCHAS D'ÁGUA (ÁGUA PLUVIAL)

03- PAREDE PULVERULENTA

04- DANOS PONTUAIS NO REBOCO

05- HIGROSCOPICIDADE

06- MANCHAS ESCURAS

07- INTERVENÇÃO INADEQUADA NO MURO DE PEDRA

08- SUJIDADES DIVERSAS

09- DEGRAUS EXTERNOS DANIFICADOS

10- PRESENÇA DE ESCREMENTO DE CUPIM

11- PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS

12- SUJIDADES NAS TELHAS

13- PINTURA INADEQUADA

14- ESCREMENTO DE AVES OU MORCEGOS

15- ESCREMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE

16- FISSURAS SUPERFICIAIS OU DESPRENDIMENTO DO REBOCO SOB A ESTRUTURA AUTÔNOMA

17- FISSURAS CRÍTICAS

18- PEÇAS DO FORRO DE MADEIRA SOLTAS

19- SUPRESSÃO DO FORRO

20- PISO QUEBRADO

21- PERDA DA ARGAMASSA DO PISO

22- INTERVENÇÃO INADEQUADA DO TIRANTE

23- PRESENÇA DE TRAÇAS NA PAREDE

24- PRESENÇA DE NINHO DE CUPIM

25- SUPRESSÃO DO GUARDA-CORPO

26- PISO DANIFICADO

27- ESCADA DO CORO DANIFICADA

28- PERDA DA CALAFETAÇÃO DO PISO

29- VERIFICAÇÃO DAS FERRAGENS

30- PRESENÇA DE CUPIM NA MADEIRA

31- PORTAJANELA EMPENADA

32- OXIDAÇÃO DO FERRO

33- PRESENÇA DE CUPIM NAS MISULAS

34- FORRO DE MADEIRA COM PEÇAS SOLTAS

35- DESPRENDIMENTO DA MADEIRA

36- MADEIRA QUEBRADA, CAUSANDO PASSAGEM PARA O FORRO

37- PERDA DA POLICROMIA

38- FISSURA LEVE

39- SUPRESSÃO DO ARCO DO CRUZEIRO

PATOLOGIA DAS ESQUADRIAS

PATOLOGIA DOS ELEMENTOS ARTÍSTICOS

NOTAS

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
2 - NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL
3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA
4 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO
5 - LEVANTAMENTO DA EDIFICAÇÃO, FOI FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
00	EMIÇÃO INICIAL	ATP	PRN	ICGL	11/2020

TIPOS DE EMISSÃO	ATP - ANTEPROJETO ISC - BÁSICO EXE - EXECUTIVO	APV - APROVADO POT - PR CONSTRUÇÃO ASB - "AS BUILT"	CNC - CANCELADO

ELABORAÇÃO:
Opus Projetos
RUA ARAZULI, Nº 141, SALA 12 - BARRO PRETO
BELO HORIZONTE - MG
TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7078 / (31) 3571-1920
EMAIL: contato@opusprojetos.com.br

REALIZAÇÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
RUA SÃO JOSÉ, Nº 290 - BARRO CENTRO
LAGOA SANTA - MG - CEP: 35400-000
TEL.: (73) 3688-1360

CAPELA NOSSA SENHORA DE SANT'ANA
LAGOA SANTA - MG

PROJETO DE RESTAURO

AUTORA DO PROJETO:
Patrícia Rodrigues Nunes
PATRICIA RODRIGUES NUNES
CRU - A171294-3

CONTRATANTE DO PROJETO:
Isabela Cristina Gonçalves Lacerda
ISABELA CRISTINA GONCALVES LACERDA
CRU - A170973-9

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

DATA:
DEZEMBRO/2020

ESCALA:
INDICADA

CÓDIGO:
PRL-RST

TÍTULO DOS DESENHOS:
MAPEAMENTO DE DANOS - FACHADA FRONTAL
MAPEAMENTO DE DANOS - FACHADA LATERAL ESQUERDA
MAPEAMENTO DE DANOS - FACHADA LATERAL DIREITA
MAPEAMENTO DE DANOS - FACHADA POSTERIOR

TÍTULO DOS DESENHOS:
PRL-RST-RS-LGS-003-003 REV01

PRANCHAS:
08/10

PROJETA - A1 ALONGADO
1180x294mm