

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE CENTRO – NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG.



Figura 1 - Imagem do Google Maps.



Figura 2 – Fachada frontal da Creche Centro.



Figura 3 – Casa a ser demolida pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.



Figura 4 – Área de reforma da Creche Centro.



Figura 5 - Área de reforma da Creche Centro.



Figura 6 - Área de reforma da Creche Centro.



Figura 7 - Área de reforma da Creche Centro.



Figura 8 - Área de reforma da Creche Centro.



Figura 9 - Área de reforma da Creche Centro.



Figura 10 - Área de reforma da Creche Centro.



Figura 11 - Área de reforma da Creche Centro.



Figura 12 - Área de reforma da Creche Centro.



Figura 13 - Área de reforma da Creche Centro.